

ПРАЙС-ЛИСТ на бессварные муфтовые соединения фирмы «DINANSI»

Цены указаны в USD на условиях склад-Москва, с учетом НДС. Оплата производится в рублях согласно выставленным счетам.

Все изделия имеют клеймо FM.

Nº	Ha	аименование изделия	Ду	Внешний диаметр трубы, мм	Вес, кг	Цена, USD
1.	Муфта жестка	я / Rigid coupling	32	42,4	0,44	5,20
			40	48,3	0,48	5,44
6		Корпус – чугун	50	60,3	0,61	7,20
8		Уплотняющая манжета – EPDM Рабочее давление – 16 атм.	65	76,1	0,65	7,97
	Wa Wa	25 атм., 35 атм. – под заказ	80	88,9	0,85	10,52
	A C	Рабочая температура – -40 – +120°C	100	108,0/114,3	1,22	16,52
		Другие типоразмеры – по запросу.	150	159,0/168,3	2,90	22,98
		другие типоравшеры по вапрову.	200	219,1	4,00	41,74
2.	Муфта гибкая	/ Flexible coupling	32	42,4	0,53	5,20
			40	48,3	0,55	5,44
		Корпус – чугун	50	60,3	0,80	7,20
1		Уплотняющая манжета – EPDM	65	76,1	0,83	7,97
-		Рабочее давление – 16 атм.	80	88,9	1,13	10,52
14		25 атм., 35 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C	100	108,0/114,3	1,77	16,52
		Tago last remineparypa 40 125 C	150	159,0/168,3	2,40	22,98
	8	Другие типоразмеры – по запросу.	200	219,1	4,62	41,74
			250	273,0	5,60	70,20
3.	Адаптор флаг	нцевый / Single patch flange		22.2	0.00	22.27
			50	60,3	2,30	20,97
	0	Корпус – чугун Уплотняющая манжета – EPDM	65	76,1	2,35	25,56
8		Рабочее давление – 12 атм.	80	88,9	2,70	28,12
7		Рабочая температура – -40 – +120°C	100	108,0/114,3	2,85	33,20
			150	159,0/168,3	3,80	44,52
	10	Другие типоразмеры – по запросу.	200	219,1	5,00	52,48
4.	Крест под мус	рту / Cross				
		Корпус – чугун				
	4	Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ	150	168,3 x 60,3	10,5	137,04
	The second of th	Рабочая температура – -40 – +120°C		159,0 x 60,3		,
		Другие типоразмеры – по запросу.				
5.	Колено 90° /	Elbow 90°	40	48,3	0,50	4,86
		Kontiko inverti	50	60,3	0,85	7,87
		Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм.	65	76,1	1,21	10,71
	15-118	25 атм., 35 атм. – под заказ	80	88,9	1,47	13,33
		Рабочая температура – -40 – +120°C	100	108,0/114,3	2,25	19,94
		Другие типоразмеры – по запросу.	150	159,0/168,3	5,50	48,99
		другие типоразмеры – по запросу.	200	219,1	8,70	76,60
6. Колено 45° / <i>Elbow 45</i> °						
		Корпус – чугун	50	60,3	0,60	6,05
		Рабочее давление – 16 атм.	65	76,1	0,89	8,31
		25 атм., 35 атм. – под заказ	100	108,0/114,3	2,20	18,81
	18	Рабочая температура – -40 – +120°C	150	159,0/168,3	4,62	41,17
		Другие типоразмеры – по запросу.		23,55	,,	

7. Пережодионцентический подмуфту / Grooved read.cer Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 − +120°С Пох 80 150 × 50 Другие типоразмеры – по запросу. 8. Тройник под муфту / Тее Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. 35 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 − +120°С Другие типоразмеры – по запросу. 7. Пережодионцик под муфту / Тее Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. 35 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 − +120°С Другие типоразмеры – по запросу. 7. Пережодионцик под муфту / Тее Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. 35 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 − +120°С Другие типоразмеры – по запросу. 8. Тройник пережодной под муфту / Grooved red. tee Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 − +120°С Другие типоразмеры – по запросу. 100 × 50 Другие типоразмеры – по з	Цена, USD
Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 8. Тройник под муфту / Тее Корпус – чугун Рабочае температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 8. Тройник под муфту / Тее Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 7. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 8. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee 8. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee 8. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee 9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee 100 40 80, 114,3 3 8,9 3 8,9 2,20 219,1 13,00 9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee 100 40 80, 3 48,3 1,10 150 150, 150 20 219,1 13,00 150 150, 150 20 219,1 13,00 150 150, 150 20 219,1 13,00 150 150, 150 20 219,1 13,00 150 150, 150 20 219,1 14,3 2,6,3 2,91 234 24,3 2,34 234 2,34 235 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	2,87
Рабочее давление — 16 атм. 25 атм. — под заказ Рабочая температура — 40 — +120°C 100 × 80 159,0/168,3 × 60,3 2,38 200 × 150 × 50 159,0/168,3 × 60,3 2,38 200 × 150 × 50 159,0/168,3 × 60,3 2,38 200 × 150 × 50 159,0/168,3 × 60,3 2,38 200 × 150 × 50 159,0/168,3 × 60,3 2,38 200 × 150 × 50 159,0/168,3 × 60,3 2,38 200 × 150 × 50 159,0/168,3 × 60,3 2,38 200 × 150 × 50 159,0/168,3 × 60,3 1,00 160 × 65 76,1 1,50 160,3 1,00 160,0/114,3 3,18 159,0/168,3 8,05 2,20 160,0 114,3 3,18 159,0/168,3 8,05 2,20 160,0 114,3 3,18 159,0/168,3 8,05 2,20 160,0 114,3 3,18 159,0/168,3 8,05 2,20 160,0 114,3 3,18 159,0/168,3 8,05 2,20 160,0 114,3 3,18 159,0/168,3 8,05 2,20 160,0 114,3 3,18 159,0/168,3 8,05 2,20 160,0 114,3 1,75 150 150,0 160,0 114,3 1,75 150 150,0 160,0 114,3 1,75 150 150,0 160,0 114,3 1,75 150 150,0 160,0 114,3 1,75 150 150,0 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 2,34 1,00 160,0 14,3 × 60,3 1,20 150,0 160,0 14,3 × 60	6,89
25 атм. — под заказ Рабочая температура — 40 — +120°C 100 x 80 159,0/168,3 x 60,3 2,38 200 x 150 159,0/168,3 x 60,3 2,38 200 x 150 159,0/168,3 x 60,3 2,38 219,1 x 159,0/168,3 4,52 200 x 150 60,3 1,00 48,3 1,00 48,3 1,00 108,0/114,3 x 88,9 2,20 20 x 150 60,3 1,00 108,0/114,3 x 88,9 2,20 20 x 150 100 108,0/114,3 x 88,9 2,20 20 x 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	7,35
Рабочая температура — 40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. 8. Тройник под муфту / Тее Корпус — чугун Рабочее давление — 16 атм. 25 атм. — 100 авмаз Рабочае давление — 16 атм. 25 атм. — 100 авмаз Рабочае температура — 40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. 9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee Корпус — чугун Рабочее давление — 16 атм. 25 атм. — 100 авмаз Рабочае температура — 40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. 9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee Корпус — чугун Рабочее давление — 16 атм. 25 атм. — под заказ Рабочае температура — 40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. 100 х 40 авмаз х 50 авмаз х 60 ав	10,66
Другие типоразмеры – по запросу. 100 x 80 108,0/14,3 x 88,9 1,20 159,0/168,3 x 60,3 2,38 200 x 150 159,0/168,3 x 60,3 4,52 200 x 150 60,3 1,00 76 60,3 1,00 76 60,3 1,00 76 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,2 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 76,1 1,50 159,0/168,3 3,05 1,00 76,1 1,50	12,30
8. Тройник под муфту / Тее Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – 10д заказ Рабочая температура – 40 – +120°С Другие типоразмеры – по запросу. 150 25 атм. – 10д заказ Рабочая температура – 40 – +120°С Другие типоразмеры – по запросу. 9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 – +120°С Морпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 – +120°С Другие типоразмеры – по запросу. 100 х 60 за х 48, за 1,75 бе х 50 те,1 х 60, за 1,75 бе х 50 те,1 х 60, за 2,34 ма 30 х 65 ма 9 х 60, за 2,34 ма 9 х 65 ма 9 х 65 ма 9 х 65 ма 9 х 66, за 2,34 ма 9 х 65 ма 9 х 66, за 2,34 ма 9 х 65 ма 9 х 66, за 2,34 ма 9 х 66, за 2,34 ма 9 х 66 ма 9 х 66, за 2,34 ма 9 х 66 ма	19,35
8. Тройник под муфту / Тее Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм., 36 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 80 × 40 88,9 × 48,3 1,10 65 × 40 65 × 40 76,1 × 48,3 1,75 65 × 50 76,1 × 60,3 1,75 80 × 40 88,9 × 48,3 2,34 80 × 88,9 × 60,3 2,34 80 × 88,9 × 76,1 2,39 100 × 50 108,0/114,3 × 60,3 2,91 100 × 50 108,0/114,3 × 80,3 3,12 150 × 50 150 × 65 150 × 65 150 × 65 150 × 65 150 × 65 150 × 65 150 × 66 150 × 65 150 × 65 150 × 65 150 × 65 150 × 65 150 × 65 150 × 66 150 × 65 150 × 60 100 × 65 10	29,95
Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм., 35 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 25 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 25 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 25 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 25 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 25 атм. — под заказ Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 25 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 25 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 25 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 25 атм. — под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 150 60,3 0,20 74 другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 x 108,0/114,3 0,71 Другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 219,1 2,80 110,0/14,3 0,71 другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 x 4/2 0,71 другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 x 4/2 0,71 другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 219,1 2,80 110,0/14,3 0,71 другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 x 4/2 0,71 другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 110,0/14,3 0,71 другие типоразмеры – по запросу. 150 20 60,3 x 4/2 0,60 50 x 22 60,3 x 1/2 0,80 65 x 25 60,3 x 1/2 0,80 65 x 15 76,1 x 1/2 0,80 65 x	44,98
Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм., 35 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C 100 108,0/114,3 3,18 9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee 50 x 40 60,3 x 48,3 1,10 65 x 40 65 x 40 60,3 x 48,3 1,75 80 x 40 88,9 x 48,3 2,34 80 x 40 88,9 x 76,1 2,39 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C 100 x 50 108,0/114,3 x 60,3 2,91 150 x 65 150 x 65 159,0/168,3 x 60,3 3,12 150 x 50 159,0/168,3 x 60,3 6,75 150 x 65 159,0/168,3 x 60,3 1,29 25 атм. – под заказ Рабочае давление –	6,97
Рабочее давление — 16 атм.	11,56
25 атм., эб атм., — под заказ Рабочая температура — -40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. 9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee Корпус — чугун Рабочае давление — 16 атм. 25 атм. — под заказ Рабочая температура — -40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. 150 x 65 x 50 x 40 60,3 x 48,3 1,75 65 x 50 76,1 x 48,3 1,75 880 x 40 88,9 x 48,3 2,34 88,9 x 48,3 2,34 88,9 x 48,3 2,34 88,9 x 48,3 2,34 88,9 x 66,3 2,34 100 x 50 100 x 65 108,0/114,3 x 60,3 2,91 100 x 65 100 x 65 108,0/114,3 x 76,1 2,99 100 x 80 108,0/114,3 x 60,3 3,12 150 x 50 150 x 65 155 x 60 155 x	16,66
Другие типоразмеры – по запросу. 9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 100 х 80 1	20,16
9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. fee Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – 40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 100 х 65 150 х 10 100 х 65 100 х 60 х 60 100 х 65 100	29,73
9. Тройник переходной под муфту / Grooved red. tee 50 x 40 65 x 40 65 x 50 76,1 x 48,3 1,75 80 x 40 88,9 x 48,3 2,34 80 x 50 88,9 x 60,3 2,34 80 x 50 80,0/114,3 x 60,3 108,0/114,3 x 60,3 108,0/114,3 x 76,1 108,0/114,3 x 88.9 3,12 150 x 50 150 x 65 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 159,0/168,3 x 76,1 103 25 атм. — под заказ Рабочее давление — 16 атм. 26 атм. — под заказ Рабочее давление — 16 атм. 27 атм. — под заказ Рабочее давление — 16 атм. 28 атм. — под заказ Рабочее давление — 16 атм. 29 атм. — под заказ Рабочее давление — 16 атм. 29 атм. — под заказ Рабочее давление — 10 атм. 29 атм. — по	79,25
65 x 40 76,1 x 48,3 1,75 76,1 x 60,3 1,75 80 x 40 88,9 x 48,3 2,34 80 x 50 88,9 x 60,3 2,34 80 x 50 88,9 x 60,1 2,39 25 атм. — под заказ Рабочая температура — -40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. 100 x 80 108,0/114,3 x 76,1 2,99 100 x 80 108,0/114,3 x 76,1 2,99 100 x 80 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 x 80 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 10,96 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 10,96 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 10,37 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 10,37 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 10,37 150 x 100 108,0/114,3 7,30 150 150 x 100 108,0/114,3 7,30 150 150 x 100 108,0/114,3 10,71 150 159,0/168,3 1,60 150 x 100 108,0/114,3 10,71 150 150 x 100 108,0/114,3 10,71 150 159,0/168,3 1,60 150 x 100 108,0/114,3 10,71 150 150 150 x 100 108,0/114,3 10,71 150 150 150 x 100 108,0/114,3 10,71 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	118,80
Корпус — чугун Рабочее давление — 16 атм. 25 атм. — под заказ Рабочая температура — 40 — +120°С Другие типоразмеры — по запросу. 10. Заглушка / Сар Корпус — чугун Рабочее давление — 16 атм. 25 атм. — под заказ Рабочая температура — 40 — +120°С Другие типоразмеры — по запросу. 100 х 80 108,0/114,3 х 76,1 2,99 100 х 80 108,0/114,3 х 76,1 2,99 100 х 80 159,0/168,3 х 76,1 150 х 50 159,0/168,3 х 76,1 159,0/168,3 х 76,1 159,0/168,3 х 76,1 159,0/168,3 х 76,1 150 х 159,0/168,3 х 76,1 100 х 80 10	10,61
Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ 88,9 x 60,3 2,34 25 атм. – под заказ 100 x 50 108,0/114,3 x 60,3 2,91 Другие типоразмеры – по запросу. 100 x 65 108,0/114,3 x 76,1 2,99 100 x 80 108,0/114,3 x 88.9 3,12 150 x 50 159,0/168,3 x 76,1 2,99 150 x 50 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 50 159,0/168,3 x 76,1 6,96 40 48,3 0,16 50 60,3 0,20 25 атм. – под заказ 80 88,9 0,44 100 108,0/114,3 0,71 Другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 x ½ 1,60 200 219,1 2,80	16,08
Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°С Другие типоразмеры – по запросу. 100 х 65 150 х 50 159,0/168,3 х 60,3 2,91 108,0/114,3 х 86,3 2,91 100 х 80 108,0/114,3 х 86,3 3,12 150 х 50 159,0/168,3 х 60,3 6,75 150 х 10 159,0/168,3 х 76,1 6,96 150 х 10 159,0/168,3 х 76,1 6,96 150 х 10 159,0/168,3 х 76,1 6,96 159,0/168,3 х 76,1 6,96 159,0/168,3 х 108,0/114,3 7,30 10. Заглушка / Сар Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°С Пругие типоразмеры – по запросу. 150 150 х 10 108,0/114,3 х 88.9 3,12 150 х 50 159,0/168,3 х 76,1 0,37 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°С По0 108,0/114,3 0,71 Потвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 х 15 48,3 х ½" 0,60 40 х 20 48,3 х ¾" 0,60 50 х 15 60,3 х ½" 0,70 50 х 25 60,3 х 1¼" 0,80 65 х 15 76,1 х ½" 0,90	16,08
Рабочее давление — 16 атм. 25 атм. — под заказ Рабочая температура — -40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. Другие типоразмеры — по запросу. 100 x 80 108,0/114,3 x 60,3 108,0/114,3 x 88.9 3,12 150 x 50 159,0/168,3 x 60,3 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 108,0/114,3 7,30 10. Заглушка / Сар Корпус — чугун Рабочее давление — 16 атм. 25 атм. — под заказ Рабочая температура — -40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. Другие типоразмеры — по запросу. 150 150 x 100 108,0/114,3 x 88.9 3,12 150 x 50 159,0/168,3 x 60,3 6,75 150 x 100 159,0/168,3 x 108,0/114,3 7,30 10. Заглушка / Сар 10.	20,85
25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. Другие типоразмеры – по запросу. 100 x 50 108,0/114,3 x 60,3 2,91 108,0/114,3 x 76,1 2,99 100 x 80 108,0/114,3 x 88.9 3,12 150 x 50 159,0/168,3 x 60,3 6,75 150 x 65 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 108,0/114,3 7,30 150 65 76,1 0,37 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C 100 108,0/114,3 0,71 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 150 x 15 48,3 x ½" 0,60 60 150 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90 150 x	20,94
Рабочая температура — -40 — +120°C Другие типоразмеры — по запросу. 100 х 65 100 х 65 100 х 80 10 х 80 100 х 80 10 х 80 100 λ 80 10 λ 90 10	28,76
Другие типоразмеры – по запросу. Другие типоразмеры – по запросу. Другие типоразмеры – по запросу. 100 x 80 108,0/114,3 x 88.9 3,12 150 x 50 159,0/168,3 x 60,3 6,75 150 x 65 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 7,30 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 7,30 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 7,30 150 159,0/168,3 x 76,1 7,30 150 159,0/168,3 x 76,1 7,30 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 150 x 20 48,3 x ½" 0,60 40 x 20 48,3 x ½" 0,60 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 25 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90 150 x 25 65 x 15 76,1 x ½" 0,90 150 x 25 65 x 15 76,1 x ½" 0,90 150 x 25 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	30,32
150 x 50 159,0/168,3 x 60,3 6,75 150 x 65 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 70,1 7,30 150 x 100 159,0/168,3 x 108,0/114,3 7,30 10. Заглушка / Сар 32 42,4 0,12 40 48,3 0,16 Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C 80 88,9 0,44 100 108,0/114,3 0,71 Другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x 1½" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	30,92
150 x 65 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 76,1 6,96 150 x 100 159,0/168,3 x 70,114,3 7,30 100 100 120 100 100 100 100 100 100 10	69,32
150 x 100 159,0/168,3x108,0/114,3 7,30 10. Заглушка / Сар Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C 100 108,0/114,3 0,71 Другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,90	62,12
10. Заглушка / Сар 32 42,4 0,12 Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C 65 76,1 0,37 Другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	71,36
Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу. 150	72,28
Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C 65 76,1 0,37 Другие типоразмеры – по запросу. 100 108,0/114,3 0,71 Другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 40 x 20 48,3 x ½" 0,60 50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1¼" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	1,84
Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C 80 88,9 0,44 100 108,0/114,3 0,71 Другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 40 x 20 48,3 x ½" 0,60 50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 25 60,3 x 1½" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	2,14
25 атм. – под заказ Рабочая температура – -40 – +120°C 80 88,9 0,44 Другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 40 x 20 48,3 x ½" 0,60 50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ¾" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	2,39
Рабочая температура – -40 – +120°С Другие типоразмеры – по запросу. 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 40 x 20 48,3 x ¾" 0,60 50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	3,86
По 108,0/114,3 0,71 150 159,0/168,3 1,60 200 219,1 2,80 11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 40 x 20 48,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ½" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	4,61
130 133,6116,6 1,66 200 219,1 2,80 11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 40 x 20 48,3 x ½" 0,60 50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ¾" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	6,46
11. Отвод резьбовой / Threaded mechanical tee 40 x 15 48,3 x ½" 0,60 40 x 20 48,3 x ¾" 0,60 50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ¾" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1¼" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	15,45
40 x 20	26,49
50 x 15 60,3 x ½" 0,70 50 x 20 60,3 x ¾" 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1¼" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	5,80
50 x 20 60,3 x ³ / ₄ " 0,70 50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 11/ ₄ " 0,80 65 x 15 76,1 x 1/ ₂ " 0,90	5,80
50 x 25 60,3 x 1" 0,80 50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	8,04
50 x 32 60,3 x 1½" 0,80 65 x 15 76,1 x ½" 0,90	8,04
65 x 15 76,1 x ½" 0,90	8,36
	9,28
65 x 20 76,1 x ³ / ₄ " 0,90	8,64
	8,64
65 x 25 76,1 x 1" 1,00	11,48
Корпус – чугун 65 x 32 76,1 x 11/4" 1,00	11,40
Рабочее давление – 16 атм. 65 x 40 76,1 x 1½" 0,98	11,80
Рабочая температура – -40 – +120°C 80 x 25 88,9 x 1" 0,99	11,56
Другие типоразмеры – по запросу. 80 x 32 88,9 x 1 1/4" 1,17	11,50
80 x 50 88,9 x 2" 1,57	12,85
100 x 25	16,76
100 x 32	15,80
100 x 40	17,07
100 x 50	16,93
150 x 32	23,02
150 x 40	24,58
200 x 65 219,1 x 2½" 3,10	35,11

Nº	Наи	именование изделия	Ду	Внешний диаметр трубы, мм	Вес, кг	Цена, USD
12.	Отвод под му	уфту / Grooved mechanical tee				
		Корпус – чугун	400 05	400 0/444 0 70 4	4.70	45.70
		Рабочее давление – 16 атм.	100 x 65	108,0/114,3 x 76,1	1,79	15,78
		25 атм. – под заказ	150 x 65	159,0/168,3 x 76,1	2,73	23,72
7		Рабочая температура – -40 – +120°C	150 x 80	159,0/168,3 x 88,9	2,79	24,59
	3	Другие типоразмеры – по запросу.	150 x 100	159,0/168,3x108,0/114,3	3,10	26,97
13.	Отвод резьбово	ой малый / Small threaded mech. tee	32 x 15	42,4 x ½"	0,45	5,21
			32 x 20	42,4 x ³ / ₄ "	0,45	5,21
		Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. 25 атм. – под заказ	32 x 25	42,4 x 1"	0,45	5,21
			40 x 15	48,3 x ½"	0,45 0,45	5,21
			40 x 10	48,3 x ³ / ₄ "	0,45	5,21
-			40 x 25	48,3 x 1"	0,45 0,45	5,21 5,21
			40 X 25 50 X 15	60,3 x ½"	0,43	6,44
(PERMIT)			50 x 13	60,3 x ³ / ₄ "	0,60	6,44
		Рабочая температура – -40 – +120°C	50 x 25	60,3 x 1"	0,60	6,44
	(1)		50 x 25 50 x 32	60,3 x 1 ¹ / ₄ "	0,60 0,60	6,44 6,44
		Другие типоразмеры – по запросу.	65 x 15		-	
				76,1 x ½"	0,70	7,42
			65 x 20	76,1 x ¾"	0,70	7,42
			65 x 25	76,1 x 1"	0,70	7,42
			65 x 32	76,1 x 1¼"	0,70	7,42
14.	Отвод крестооб	р. резьбовой / Threaded mech. cross	50 x 25	60,3 x 1"	0,82	8,86
			50 x 32	60,3 x 1¼"	1,07	10,75
			50 x 40	60,3 x 1½"	1,13	11,25
		Корпус – чугун Рабочее давление – 16 атм. Рабочая температура – -40 – +120°C Другие типоразмеры – по запросу.	65 x 15	76,1 x ½"	0,92	9,12
			65 x 20	76,1 x ³ / ₄ "	0,92	9,12
			65 x 25	76,1 x 1"	1,10	11,26
			65 x 32	76,1 x 1¼"	1,23	11,19
			65 x 40	76,1 x 1½"	1,15	12,04
			80 x 25	88,9 x 1"	1,12	11,24
			80 x 32	88,9 x 1¼"	1,15	11,43
			80 x 40	88,9 x 1½"	1,33	13,69
30			80 x 50	88,9 x 2"	1,44	14,40
1			100 x 25	108,0 x 1"	1,40	14,68
			100 x 32	108,0 x 1 ¹ / ₄ "	1,48	14,80
			100 x 40	108,0 x 1½"	1,62	16,18
			100 x 50	108,0 x 2"	1,73	16,85
			100 x 65	108,0 x 2½"	2,22	21,78
			100 x 25	114,3 x 1"	1,64	16,28
			100 x 32	114,3 x 1¼"	1,70	16,34
			100 x 40	114,3 x 1½"	1,64	16,28
			100 x 50	114,3 x 2"	1,81	17,65
			100 x 65	114,3 x 2½"	2,22	21,74
			100 x 80	114,3 x 3"	2,80	27,16
15.	Mydbта переход	ная гибкая / Reducing flexible coupling				
	уфта порелод		50 x 40	60,3 x 48,3	0,85	13,36
	C	Корпус – чугун	65 x 50	76,1 x 60,3	1,40	14,48
		Рабочее давление – 35 атм. Рабочая температура – -40 – +120°C	80 x 50	88,9 x 60,3	1,90	21,90
		. 400 id/i rominoparypa – 40 – 1120 0	80 x 65	88,9 x 76,1	1,50	26,86
1		Другие типоразмеры – по запросу.		20,0 % 10,1	.,	_==,00

Для накатки канавок на трубах при применении бессварных муфтовых соединений DINANSI сдаются в аренду с правом выкупа станки Grinnell-10A. Стоимость и условия аренды уточняйте у наших менеджеров.